

| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. 2501/22-100 L MG

| | |
|---------------------------|--|
| Naručilac | Opština Inđija ulica Cara Dušana br. 1, 22320 Inđija |
| Predmet/vrsta ispitivanja | Životna sredina/Merenje nivoa buke u životnoj sredini |
| Naziv ispitivanja | USLUGA MONITORINGA - MERENJE BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA U PERIODU OD 12 MESECI - INĐIJA - JANUAR 2022 - |
| Ugovor | Ugovor broj 404-2-1-10-10/2021-II od 22.04.2021. godine |

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

SADRŽAJ

| | | |
|----|-------------------------------------|----|
| 1. | ZADATAK | 3 |
| 2. | VREME MERENJA I METEOROLOŠKI PODACI | 4 |
| 3. | MERNI LANAC | 8 |
| 4. | OPIS MERENJA | 9 |
| 5. | MERNA MESTA | 11 |
| 6. | REZULTATI MERENJA | 13 |
| 7. | ZAKLJUČAK | 53 |
| 8. | PRILOG | 61 |

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

1. ZADATAK

Izvršiti uslugu monitoringa - merenje buke u životnoj sredini na teritoriji opštine Inđija u januaru 2022. godine, a u skladu sa Ugovorom o javnoj nabavci male vrednosti Usluga monitoringa - merenje buke u životnoj sredini na teritoriji opštine Inđija u periodu od 12 meseci, broj 404-2-1-10-10/2021-II od 22.04.2021. godine.

Ispitivanje nivoa komunalne buke radi se u periodu od 12 meseci, na četiri merna mesta na teritoriji opštine Inđija, a koja su prikazana u Tabela 1.1.

Tabela 1.1. Merna mesta za ispitivanje nivoa komunalne buke na teritoriji opštine Inđija

| MERNO MESTO | |
|--------------------|---|
| MM1 | Gradski bazen - Novosadski put bb |
| MM2 | Zgrada Opštinske uprave Inđija - Cara Dušana 1 |
| MM3 | Osnovna škola Jovan Popović - Kralja Petra I Karađorđevića bb |
| MM4 | Raskrsnica između ulica Maršala Birjuzova i Dunavska |

Usluga monitoringa - merenje buke u životnoj sredini na teritoriji opštine Inđija mora u pogledu kvaliteta zadovoljavati važeće standarde i ispunjavati uslove i zahteve propisane konkursnom dokumentacijom.

Procedura ispitivanja nivoa komunalne buke na teritoriji opštine Inđija ima za cilj određivanje:

- parametara buke (karakter buke, ekvivalentni nivo buke, merodavni nivo buke, maksimalni i minimalni vremenski usrednjeni i frekvencijski ponderisani nivo zvučnog pritiska); parametara saobraćaja (frekvencija putničkih automobila, lakih i teških teretnih automobila, autobusa i motocikala) i parametara saobraćajnica (tip i širina saobraćajnica, visina zgrade pored saobraćajnica).

Ispitivanje nivoa komunalne buke će se vršiti u periodu od 12 meseci i to na četiri merna mesta u pet intervala tokom 24 časa. Period od 24 časa deli se na tri referentna vremenska intervala: dan traje 12 časova (od 6 do 18 časova), veče traje 4 časa (od 18 do 22 časa) i noć traje 8 časova (od 22 do 6 časova). Nivo zvuka (buke) u toku dana meri se u pet intervala merenja i to: dva u toku dana, jedan u toku večeri i dva u toku noći. Merenja će se obavljati na mernim mestima koja će biti odabrana kao reprezentivni pojedinih zona različite namene u opštini Inđija i to: 1. Gradski bazen, 2. Zgrada Opštinske uprave Inđija, 3. Osnovna škola Jovan Popović i 4. Raskrsnica između ulica Maršala Birjuzova i Dunavska.


Merenje nivoa komunalne buke će se vršiti u skladu sa Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“ br.75/2010), Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Sl. glasnik RS“ 72/2010) i akreditovanim metodama SRPS ISO1996-1 i SRPS ISO1996-2, a prema ovlašćenju nadležnog ministarstva za merenje buke u životnoj sredini.

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

2. VREME MERENJA I METEOROLOŠKI PODACI


Merenja su izvršena 25. i 26. januara 2022. godine.

Mernje meteoroloških parametara: temperature, relativne vlažnosti vazduha, atmosferskog pritiska i brzine vetra urađeno je na lokaciji Zgrada Opštinske uprave Inđija, Cara Dušana br. 1, Inđija, a izmerene vrednosti su prikazane na dijagramima.




Slika 2.1. Temperatura vazduha tokom perioda merenja 25.01.2022. godine

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |




Slika 2.2. Relativna vlažnost vazduha tokom perioda merenja 25.01.2022. godine




Slika 2.3. Atmosferski pritisak tokom perioda merenja 25.01.2022. godine

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |




Slika 2.4. Brzina vetra tokom perioda merenja 25.01.2022. godine




Slika 2.5. Temperatura vazduha tokom perioda merenja 26.01.2022. godine

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |




Slika 2.6. Relativna vlažnost vazduha tokom perioda merenja 26.01.2022. godine



Slika 2.7. Atmosferski pritisak tokom perioda merenja 26.01.2022. godine

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



Slika 2.8. Brzina vetra tokom perioda merenja 26.01.2022. godine

3. MERNI LANAC

Fonometar (proizvođač "BRÜEL&KJÆR", tip 2250, klasa 1, serijski broj 2479722) koji odgovara zahtevima SRPS EN 61672-1:2015.

Mikrofon (proizvođač "BRÜEL&KJÆR", tip 4189, klase 1, serijski broj 2676781) koji odgovara zahtevima SRPS EN 61672-1:2015 i SRPS N.R6.032.

Fonometar (proizvođač "RION", tip NL-52, klasa 1, serijski broj 00887208) koji odgovara zahtevima SRPS EN 61672-1:2015.

Mikrofon (proizvođač "RION", tip UC-59, klase 1, serijski broj 13123) koji odgovara zahtevima SRPS EN 61672-1:2015 i SRPS N.R6.032.

Kalibracija mernog lanca je izvršena pre i posle svakog merenja kalibratorom zvuka (proizvođač: 01dB Metrovib, model CAL21, serijski broj 35242178) koji odgovara zahtevima SRPS EN IEC 60942:2018.

Uverenja o etaloniranju su data u prilogu.

| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  <small>ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025</small> |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

4. OPIS MERENJA

Merenje nivoa buke u životnoj sredini izvršeno je u skladu sa akreditovanim metodama SRPS ISO1996-1 i SRPS ISO1996-2. Sertifikat o akreditaciji dat je u prilogu.

Merenje nivoa buke u životnoj sredini takođe je izvršeno u skladu sa Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Sl. glasnik RS“ 72/2010) i Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“ br.75/2010). Rešenje nadležnog ministarstva za merenje buke u životnoj sredini dato je u prilogu.

Merenja nivoa buke u oktobru mesecu izvršena su na četiri merna mesta prikazana u Tabeli 1.1. u spoljnoj sredini, korišćenjem štitnika za vetar koji ne utiče na rezultate merenja.

Merenje je urađeno u toku radnog dana i statistička analiza nivoa buke urađena je za 15 - minutni interval i obuhvatila je praćenje statističkih parametara A-ponderisanog ekvivalentnog nivoa buke $L_{Aeq,15min}$, merodavnog nivoa buke $L_{RaeqT,15min}$, maksimalnog i minimalnog vremenski usrednjenog i frekvencijski ponderisanog nivoa zvučnog pritiska L_{AFmax} i L_{AFmin} .

Merenje nivoa buke izvršeno je fonometrom "BRÜEL&KJÆR", tip 2250, sa pripadajućem mikrofonom "BRÜEL&KJÆR", tip 4189 i fonometrom "RION", tip NL-52, sa pripadajućem mikrofonom "RION", tip UC-59. Obrada podataka dobijenih rezultata je urađena programskim paketom IVscl verzija 2.0.

Rezultati merenja i opisi mernih mesta dati su na sledeći način: sva merna mesta obeležena su oznakom MM i odgovarajućim rednim brojem. Za sva merna mesta dat je deo plana grada u zoni mernog mesta, četiri fotografije, datum kada je merenje obavljeno, GPS koordinata.

Rezultati merenja su prikazani kako su izmereni, a svakome od njih se pridružuje merna nesigurnost koja je izražena kao proširena nesigurnost zasnovana na kombinovanoj standardnoj nesigurnosti pomnoženoj faktorom pokrivenosti koji iznosi 2, čime se obezbeđuje verovatnoća pokrivenosti od približno 95 %.

Ugovorom o javnoj nabavci male vrednosti Usluga monitoringa - merenje buke u životnoj sredini na teritoriji opštine Inđija u periodu od 12 meseci, definisano je da se u okviru mesečnog merenja nivoa komunalne buke na svakom od četiri merna mesta izvrše merenja nivoa buke u tri intervala po 15 minuta za dnevni period i dva intervala po 15 minuta za noćni period.

Članom 5 Uredbe o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, („Sl.glasnik RS“, br.75/2010) definisano je da se dan tj. period od 24 časa deli na tri referentna vremenska intervala: dan (obdanica) traje od 06:00h do 18:00h, veče traje od 18:00h do 22:00h i noć traje od 22:00h do 06:00h. U skladu sa navedenim članom Uredbe o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, („Sl.glasnik RS“, br.75/2010) a radi bolje preglednosti izveštaja vremenski intervali definisani konkursnom dokumentacijom za uslugu monitoringa - merenje buke u životnoj sredini na teritoriji opštine Inđija, u nastavku izveštaja označeni su kao u tabeli 4.1.

| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

Tabela 4.1. Označavanje mernih perioda - Ispitivanje nivoa komunalne buke na teritoriji opštine Inđija

| Period merenja | Referentni vremenski interval definisan Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, („Sl.glasnik RS“, br.75/2010) | Oznaka perioda merenja za potrebe izveštaja o ispitivanju nivoa komunalne buke na teritoriji opštine Inđija |
|-----------------|---|---|
| 06:00h - 18:00h | DAN | DAN I |
| | DAN | DAN II |
| 18:00h - 22:00h | VEČE | VEČE |
| 22:00h - 06:00h | NOĆ | NOĆ I |
| | NOĆ | NOĆ II |

Za svako merno mesto je posebno prikazan rezultat merenja, i to za svako od dva merenja izvršena u toku dnevnog perioda, za merenje izvršeno u toku večernjeg perioda i za dva merenja izvršena u toku noćnog perioda. Prikazani rezultat sadrži karakter buke, ekvivalentni nivo buke, procentne nivoe buke, maksimalnu i minimalnu vrednost nivoa buke za sve periode u kojima je vršeno merenje (DAN I - prvi dnevni period, DAN II - drugi dnevni period, VEČE - večernji period, NOĆ I - prvi noćni period, NOĆ II - drugi noćni period).

Lokalni efekti su uzeti u obzir onako kako su se oni pojavili u zapisu i nisu korigovani.

| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

5. MERNI MESTA



5.1. Mapa teritorije opštine Indija sa označenim mernim mestima

MM1 - Gradski bazen - Novosadski put bb

Merno mesto se nalazi na parkingu, u neposrednoj blizini kapije gradskog bazena. Samo merno mesto je na izlazu iz grada, pored regionalne saobraćajnice Novosadski put. Saobraćajnica je dvosmerna, sa ukupno dve saobraćajne trake, sa visokim intenzitetom saobraćaja. U blizini mernog mesta nalaze se još i sportska hala, zoološki vrt, jezero i ugostiteljski objekti.

MM 2 - Zgrada Opštinske uprave Indija - Cara Dušana 1

Merno mesto se nalazi u administrativnoj i trgovačkoj zoni sa školskim objektima, stambenim objektima, ugostiteljskim i trgovačkim objektima, kao i opštinskom upravom. Merno mesto je u samom gradskom centru na raskrsnici glavnih saobraćajnica Novosadski put, Cara Dušana i Kralja Petra I Karađorđevića. Sve tri saobraćajnice su dvosmerne, sa po tri saobraćajne trake, uz primetan visok intenzitet saobraćaja, koji je regulisan semaforima.

MM3 - Osnovna škola "Jovan Popović" - Kralja Petra I Karađorđevića bb

Merno mesto se nalazi pored raskrsnice ulica Kralja Petra I Karađorđevića i Mladena Stojanovića, koje su dvosmerne, sa po ukupno dve saobraćajne trake, uz primetan visok intenzitet saobraćaja, koji je regulisan semaforima. Iza mernog mesta se nalazi park, iza koga je Osnovna škola "Jovan Popović". Prekoputa mernog mesta se nalaze stambeni i trgovački objekti.

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

MM4 - Raskrsnica između ulica Maršala Birjuzova i Dunavska

Merno mesto se nalazi pored raskrsnice ulica Maršala Birjuzova i Dunavska, koje su dvosmerne, sa po ukupno dve kolovozne trake. Saobraćaj kroz ove ulice je visokog intenziteta u odnosu na širinu saobraćajnice. U blizini mernog mesta nalazi se višespratni stambeni objekat sa parkingom, a u samoj okolini mernog mesta su još prizemni stambeni objekti, trgovački i ugostiteljski objekti.

| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

6. REZULTATI MERENJA

6.1. Merno mesto Gradski bazen - Novosadski put bb


| | | | |
|---|-------------------|-------------|---------------|
| Oznaka mernog mesta | MM1 | | |
| Datum merenja | 25. - 26.01.2022. | | |
| GPS koordinate | N | 45°05'56.97 | E 20°06'54.63 |
|  | | | |
| Slika 6.1.1. Lokacija MM1 | | | |

Tabela 6.1.1. – Parametri saobraćajnice kod MM1

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Najbliža saobraćajnica | Novosadski put |
| Tip saobraćajnice | Dvosmerna |
| Širina saobraćajnice | 9,0 m |
| Rastojanje do ose saobraćajnice | 19,5 m |
| Zeleni pojas | Da, drvodred uz saobraćajnicu |
| Najbliži građevinski objekat | Prizemni poslovni objekat |
| Rastojanje do najbližeg objekta | 30 m |

| | | |
|---|---|---|
|  Institut vatrogas | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



Slika 6.1.2. Zona mernog mesta MM1

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

| MERNO MESTO 1 – DNEVNO MERENJE 1 | | |
|---|--|----|
| MM1 – DAN I | | |
| PERIOD DANA | 06:00 - 18:00 | h |
| VREME MERENJA | 09:15 - 09:30 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 62.8 | dB |
| PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | 2.9 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 62.8 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


Tabela 6.1.2. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 124 | 1 | 26 | - |

Tabela 6.1.3. Statistički nivoi buke MM1 – DAN I

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|--------------|----------------|------------------|------------------|
| DAN I | 62.8 | 73.5 | 38.8 |

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



| MERNO MESTO 1 – DNEVNO MERENJE 2 | | |
|---|--|----|
| MM1 – DAN II | | |
| PERIOD DANA | 06:00 - 18:00 | h |
| VREME MERENJA | 11:30 - 11:45 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 60.8 | dB |
| PROŠIRENA MERNI NESIGURNOST | 3.0 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 60.8 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

Tabela 6.1.4. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 116 | - | 22 | - |

Tabela 6.1.5. Statistički nivoi buke MM1 – DAN II

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|---------------|----------------|------------------|------------------|
| DAN II | 60.8 | 71.5 | 37.2 |



Slika 6.1.4. Tercna analiza MM1 – DAN II

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

| MERNO MESTO 1 – VEČERNJE MERENJE MM1 – VEČE | | |
|--|--|----|
| PERIOD DANA | 18:00 - 22:00 | h |
| VREME MERENJA | 20:00 - 20:15 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 56.4 | dB |
| PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | 3.2 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 56.4 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


Tabela 6.1.6. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 75 | - | 14 | - |

Tabela 6.1.7. Statistički nivoi buke MM1 – VEČE

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|-------------|----------------|------------------|------------------|
| VEČE | 56.4 | 67.4 | 40.0 |

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



| MERNO MESTO 1 – NOĆNO MERENJE 1 | | |
|---|--|----|
| MM1 – NOĆ I | | |
| PERIOD DANA | 22:00 - 06:00 | h |
| VREME MERENJA | 22:15 - 22:30 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 52.1 | dB |
| PROŠIRENA MERNI NESIGURNOST | 4.0 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 52.1 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

Tabela 6.1.8. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 34 | 1 | 6 | - |

Tabela 6.1.9. Statistički nivoi buke MM1 – NOĆ I

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|--------------|----------------|------------------|------------------|
| NOĆ I | 52.1 | 61.4 | 39.9 |



| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

| MERNO MESTO 1 – NOĆNO MERENJE 2 MM1 – NOĆ II | | |
|---|--|----|
| PERIOD DANA | 22:00 - 06:00 | h |
| VREME MERENJA | 23:55 - 00:10 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 50.6 | dB |
| PROŠIRENA MERNI NESIGURNOST | 4.1 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 50.6 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | širokopoljasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


Tabela 6.1.10. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 30 | - | 6 | - |

Tabela 6.1.11. Statistički nivoi buke MM1 – NOĆ II

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|---------------|----------------|------------------|------------------|
| NOĆ II | 50.6 | 56.3 | 40.8 |

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



6.2. Merno mesto Zgrada Opštinske uprave Indija - Cara Dušana 1

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| Oznaka mernog mesta | MM2 | |
| Datum merenja | 25. - 26.01.2022. | |
| GPS koordinate | N 45°04'77.51" | E 20°08'01.46" |
|  | | |
| Slika 6.2.1. Lokacija MM2 | | |

Tabela 6.2.1. – Parametri saobraćajnice kod MM2

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Najbliža saobraćajnica | Cara Dušana |
| Tip saobraćajnice | Dvosmerna |
| Širina saobraćajnice | 10,0 m |
| Rastojanje do ose saobraćajnice | 25,0 m |
| Zeleni pojas | Da, drvodred pored raskrsnice |
| Najbliži građevinski objekat | Stambeni objekat P+3+P |
| Rastojanje do najbližeg objekta | 30,0 m |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>Institut vatrogas</p> | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  <p>ATC 01-173</p> <p>ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025</p> |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



Slika 6.2.2. Zona mernog mesta MM2

| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  АТC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

| MERNO MESTO 2 – DNEVNO MERENJE 1 MM2 – DAN I | | |
|---|--|----|
| PERIOD DANA | 06:00 - 18:00 | h |
| VREME MERENJA | 10:05 - 10:20 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 62.4 | dB |
| PROŠIRENA MERNI NESIGURNOST | 2.8 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 62.4 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


Tabela 6.2.2. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 195 | 2 | 30 | - |

Tabela 6.2.3. Statistički nivoi buke MM2 – DAN I

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|--------------|----------------|------------------|------------------|
| DAN I | 62.4 | 75.8 | 57.6 |

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



| MERNO MESTO 2 – DNEVNO MERENJE 2 | | |
|---|--|----|
| MM2 – DAN II | | |
| PERIOD DANA | 06:00 - 18:00 | h |
| VREME MERENJA | 12:20 - 12:35 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 60.9 | dB |
| PROŠIRENA MERNI NESIGURNOST | 2.8 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 60.9 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

Tabela 6.2.4. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 178 | 1 | 22 | - |

Tabela 6.2.5. Statistički nivoi buke MM2 – DAN II

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|---------------|----------------|------------------|------------------|
| DAN II | 60.9 | 70.7 | 54.8 |



| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

| MERNO MESTO 2 – VEČERNJE MERENJE MM2 – VEČE | | |
|--|--|----|
| PERIOD DANA | 18:00 - 22:00 | h |
| VREME MERENJA | 20:50 - 21:05 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 57.7 | dB |
| PROŠIRENA MERNI NESIGURNOST | 2.9 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 57.7 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


Tabela 6.2.6. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 156 | - | 15 | - |

Tabela 6.2.7. Statistički nivoi buke MM2 – VEČE

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|-------------|----------------|------------------|------------------|
| VEČE | 57.7 | 67.5 | 51.8 |

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



| MERNO MESTO 2 – NOĆNO MERENJE 1 | | |
|---|--|----|
| MM2 – NOĆ I | | |
| PERIOD DANA | 22:00 - 06:00 | h |
| VREME MERENJA | 23:05 - 23:20 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 53.6 | dB |
| PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | 3.7 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 53.6 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

Tabela 6.2.8. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 48 | - | 5 | - |

Tabela 6.2.9. Statistički nivoi buke MM2 – NOĆ I

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|--------------|----------------|------------------|------------------|
| NOĆ I | 53.6 | 61.6 | 45.8 |



| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

| MERNO MESTO 2 – NOĆNO MERENJE 2 MM2 – NOĆ II | | |
|---|--|----|
| PERIOD DANA | 22:00 - 06:00 | h |
| VREME MERENJA | 00:45 - 01:00 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 51.7 | dB |
| PROŠIRENA MERNI NESIGURNOST | 3.9 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 51.7 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


Tabela 6.2.10. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 40 | - | 3 | - |

Tabela 6.2.11. Statistički nivoi buke MM2 – NOĆ II

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|---------------|----------------|------------------|------------------|
| NOĆ II | 51.7 | 59.4 | 40.9 |

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |




6.3. Merno mesto Osnovna škola Jovan Popović - Kralja Petra I Karađorđevića bb

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| Oznaka mernog mesta | MM3 | |
| Datum merenja | 25. - 26.01.2022. | |
| GPS koordinate | N 45°03'82.69 | E 20°09'09.25 |
|  | | |
| Slika 6.3.1. Lokacija MM3 | | |

Tabela 6.3.1. – Parametri saobraćajnice kod MM3

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Najbliža saobraćajnica | Kralja Petra I Karađorđevića |
| Tip saobraćajnice | Dvosmerna |
| Širina saobraćajnice | 8 m |
| Rastojanje do ose saobraćajnice | 19,0 m |
| Zeleni pojas | Da, drvored uz trotoar |
| Najbliži građevinski objekat | Stambeni objekat P+3+P |
| Rastojanje do najbližeg objekta | 40,0 m |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>Institut vatrogas</p> | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  <p>ATC 01-173</p> <p>ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025</p> |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



Slika 6.3.2. Zona mernog mesta MM3

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

| MERNO MESTO 3 – DNEVNO MERENJE 1 | | |
|---|--|----|
| MM3 – DAN I | | |
| PERIOD DANA | 06:00 - 18:00 | h |
| VREME MERENJA | 10:30 - 10:45 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 60.7 | dB |
| PROŠIRENA MERNI NESIGURNOST | 2.9 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 60.7 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


Tabela 6.3.2. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 165 | 1 | 21 | - |

Tabela 6.3.3. Statistički nivoi buke MM3 – DAN I

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|--------------|----------------|------------------|------------------|
| DAN I | 60.7 | 71.4 | 41.2 |

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



| MERNO MESTO 3 – DNEVNO MERENJE 2 | | |
|---|--|----|
| MM3 – DAN II | | |
| PERIOD DANA | 06:00 - 18:00 | h |
| VREME MERENJA | 12:45 - 13:00 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 60.3 | dB |
| PROŠIRENA MERNI NESIGURNOST | 2.9 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 60.3 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

Tabela 6.3.4. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 159 | - | 20 | - |

Tabela 6.3.5. Statistički nivoi buke MM3 – DAN II

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|---------------|----------------|------------------|------------------|
| DAN II | 60.3 | 74.7 | 47.3 |



| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

| MERNO MESTO 3 – VEČERNJE MERENJE MM3 – VEČE | | |
|--|--|----|
| PERIOD DANA | 18:00 - 22:00 | h |
| VREME MERENJA | 21:20 - 21:35 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 58.2 | dB |
| PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | 3.3 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 58.2 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


Tabela 6.3.5. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 64 | - | 18 | - |

Tabela 6.3.6. Statistički nivoi buke MM3 – VEČE

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|-------------|----------------|------------------|------------------|
| VEČE | 58.2 | 70.9 | 38.1 |

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



| MERNO MESTO 3 – NOĆNO MERENJE 1 MM3 – NOĆ I | | |
|--|--|----|
| PERIOD DANA | 22:00 - 06:00 | h |
| VREME MERENJA | 23:30 - 23:45 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 53.9 | dB |
| PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | 3.8 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 53.9 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

Tabela 6.3.7. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 40 | - | 9 | - |

Tabela 6.3.8. Statistički nivoi buke MM3 – NOĆ I

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|--------------|----------------|------------------|------------------|
| NOĆ I | 53.9 | 67.2 | 42.0 |



| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

| MERNO MESTO 3 – NOĆNO MERENJE 2 | | |
|---|--|----|
| MM3 – NOĆ II | | |
| PERIOD DANA | 22:00 - 06:00 | h |
| VREME MERENJA | 01:10 - 01:25 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 50.6 | dB |
| PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | 4.4 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 50.6 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


Tabela 6.3.9. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 26 | - | 3 | - |

Tabela 6.3.10. Statistički nivoi buke MM3 – NOĆ II

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|---------------|----------------|------------------|------------------|
| NOĆ II | 50.6 | 62.0 | 41.0 |

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

6.4. Merno mesto Raskrsnica između ulica Maršala Birjuzova i Dunavska

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| Oznaka mernog mesta | MM4 | |
| Datum merenja | 25. - 26.01.2022. | |
| GPS koordinate | N 45°05'11.44" | E 20°08'30.37" |
|  | | |
| Slika 6.4.1. Lokacija MM4 | | |

Tabela 6.4.1. – Parametri saobraćajnice kod MM4

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Najbliža saobraćajnica | Dunavska |
| Tip saobraćajnice | Dvosmerna |
| Širina saobraćajnice | 6,0 m |
| Rastojanje do ose saobraćajnice | 10,0 m |
| Zeleni pojas | Da, drvored uz trotoar |
| Najbliži građevinski objekat | Stambeni objekat P+5+P |
| Rastojanje do najbližeg objekta | 7,0 m |

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



Slika 6.4.2. Zona mernog mesta MM4

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

| MERNO MESTO 4 – DNEVNO MERENJE 1 | | |
|---|--|----|
| MM4 – DAN I | | |
| PERIOD DANA | 06:00 - 18:00 | h |
| VREME MERENJA | 09:40 - 09:55 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 61.5 | dB |
| PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | 3.2 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 61.5 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


Tabela 6.4.2. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 82 | - | 16 | - |

Tabela 6.4.3. Statistički nivoi buke MM4 – DAN I

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|--------------|----------------|------------------|------------------|
| DAN I | 61.5 | 73.7 | 46.1 |

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



| MERNO MESTO 4 – DNEVNO MERENJE 2 | | |
|---|--|----|
| MM4 – DAN II | | |
| PERIOD DANA | 06:00 - 18:00 | h |
| VREME MERENJA | 11:55 - 12:10 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 59.8 | dB |
| PROŠIRENA MERNI NESIGURNOST | 3.3 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 59.8 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

Tabela 6.4.4. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 68 | - | 14 | - |

Tabela 6.4.5. Statistički nivoi buke MM4 – DAN II

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|---------------|----------------|------------------|------------------|
| DAN II | 59.8 | 71.9 | 38.3 |



| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

| MERNO MESTO 4 – VEČERNJE MERENJE MM4 – VEČE | | |
|--|--|----|
| PERIOD DANA | 18:00 - 22:00 | h |
| VREME MERENJA | 20:25 - 20:40 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 56.1 | dB |
| PROŠIRENA MERNI NESIGURNOST | 3.5 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 56.1 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


Tabela 6.4.6. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 57 | - | 5 | - |

Tabela 6.4.7. Statistički nivoi buke MM4 – VEČE

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|-------------|----------------|------------------|------------------|
| VEČE | 56.1 | 72.9 | 50.5 |

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



| MERNO MESTO 4 – NOĆNO MERENJE 1 MM4 – NOĆ I | | |
|--|--|----|
| PERIOD DANA | 22:00 - 06:00 | h |
| VREME MERENJA | 22:40 - 22:55 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 53.3 | dB |
| PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | 3.6 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 53.3 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

Tabela 6.4.8. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 51 | - | 4 | - |

Tabela 6.4.9. Statistički nivoi buke MM4 – NOĆ I

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|--------------|----------------|------------------|------------------|
| NOĆ I | 53.3 | 60.5 | 40.6 |



| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

| MERNO MESTO 4 – NOĆNO MERENJE 2 MM4 – NOĆ II | | |
|---|--|----|
| PERIOD DANA | 22:00 - 06:00 | h |
| VREME MERENJA | 00:20 - 00:35 | h |
| EKVIVALENTNI NIVO BUKE | 49.4 | dB |
| PROŠIRENA MERNI NESIGURNOST | 2.6 | dB |
| DODATAK NIVOU BUKE | 0 | dB |
| MERODAVNI NIVO BUKE | 49.4 | dB |
| IZVOR BUKE | Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj | |
| OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | Promenljiva, bez impulsa | |
| OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi | |
| DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | fast | |
| POLOŽAJ MIKROFONA | 1,5 m od površine terena i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina | |


Tabela 6.4.10. Broj prolazaka vozila za vreme merenja

| PUTNIČKI AUTOMOBILI | AUTOBUSI | TERETNA VOZILA | MOTOCIKLI |
|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 26 | - | - | - |

Tabela 6.4.11. Statistički nivoi buke MM4 – NOĆ II

| | L_{Aeq} [dB] | L_{AFmax} [dB] | L_{AFmin} [dB] |
|---------------|----------------|------------------|------------------|
| NOĆ II | 49.4 | 55.5 | 38.8 |

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

7. ZAKLJUČAK

Izvršeno je ispitivanje nivoa komunalne buke na teritoriji opštine Inđija u januaru 2022. godine, a u skladu sa Ugovorom o javnoj nabavci male vrednosti Usluga monitoringa - merenje buke u životnoj sredini na teritoriji opštine Inđija u periodu od 12 meseci, broj 404-2-1-10-10/2021-II od 22.04.2021. godine. Merenja nivoa buke u životnoj sredini izvršena su na četiri lokacije, na teritoriji opštine Inđija, koje su prikazane u tabeli 7.1. Merenja su izvršena u pet perioda u toku dana sa referentnim vremenom od 15 minuta. Merenja su izvršena 25. i 26. januara 2022. godine.

Tabela 7.1. Merna mesta za ispitivanje nivoa komunalne buke na teritoriji opštine Inđija

| MERNO MESTO | |
|--------------------|---|
| MM1 | Gradski bazen - Novosadski put bb |
| MM2 | Zgrada Opštinske uprave Inđija - Cara Dušana 1 |
| MM3 | Osnovna škola Jovan Popović - Kralja Petra I Karađorđevića bb |
| MM4 | Raskrsnica između ulica Maršala Birjuzova i Dunavska |

U tabeli 7.2 prikazani su ekvivalentni nivoi L_{Aeq} za svako merno mesto za svaki period merenja, a u tabeli 7.3 data je ocena dobijenih rezultata za svako merno mesto za svaki period merenja.

Tabela 7.2. Ekvivalentni nivoi za svako merno mesto za svaki period merenja

| Merno mesto | Lokacija merenja | Datum merenja | L_{Aeq} [dB] | | | | |
|-------------|---|-------------------|----------------|--------|------|-------|--------|
| | | | DAN I | DAN II | VEČE | NOĆ I | NOĆ II |
| MM1 | Gradski bazen - Novosadski put bb | 25. - 26.01.2022. | 63 | 61 | 56 | 52 | 51 |
| MM2 | Zgrada Opštinske uprave Inđija - Cara Dušana 1 | 25. - 26.01.2022. | 62 | 61 | 58 | 54 | 52 |
| MM3 | Osnovna škola Jovan Popović - Kralja Petra I Karađorđevića bb | 25. - 26.01.2022. | 61 | 60 | 58 | 54 | 51 |
| MM4 | Raskrsnica između ulica Maršala Birjuzova i Dunavska | 25. - 26.01.2022. | 62 | 60 | 56 | 53 | 49 |

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



Tabela 7.3. Ocena rezultata dobijenih merenjem nivoa buke - Inđija - januar 2022. godine

| Merno mesto | Lokacija merenja | Granična Vrednost [dB] | | OCENA | | | | |
|-------------|---|------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | dan-veče | noć | DAN I | DAN II | VEČE | NOĆ I | NOĆ II |
| MM1 | Gradski bazen - Novosadski put bb | 65 | 55 | ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi |
| MM2 | Zgrada Opštinske uprave Inđija - Cara Dušana 1 | 65 | 55 | ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi |
| MM3 | Osnovna škola Jovan Popović - Kralja Petra I Karađorđevića bb | 65 | 55 | ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi |
| MM4 | Raskrsnica između ulica Maršala Birjuzova i Dunavska | 65 | 55 | ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi |



U skladu sa Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl.glasnik RS“, br. 75/2010), granična vrednost indikatora buke na otvorenom prostoru za zonu 5, „Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno upravna zona sa stanovima, zone duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica“, u periodu merenja dan i veče je 65 dB, dok je za period merenja noć 55 dB.

Merenja pokazuju da nivo buke na mernim mestima MM1, MM2, MM3 i MM4 ne prelazi dozvoljene granične vrednosti za sve periode merenja.



| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |





| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |




| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



Na osnovu gore prikazanih rezultata i analiza možemo zaključiti da je najveći nivo buke u toku merenja za januar 2022. godine zabeležen na mernom mestu 2, MM2 - Zgrada Opštinske uprave Inđija - Cara Dušana 1. Ovo merno mesto se nalazi u administrativnoj i trgovačkoj zoni sa školskim objektima, stambenim objektima, ugostiteljskim i trgovačkim objektima, kao i opštinskom upravom. Merno mesto je u samom gradskom centru na raskrsnici glavnih saobraćajnica Novosadski put, Cara Dušana i Kralja Petra I Karađorđevića. Sve tri saobraćajnice su dvosmerne, sa po tri saobraćajne trake, uz primetan visok intenzitet saobraćaja, koji je regulisan semaforima. Nivo buke na ovom mernom mestu opada tek u noćnom periodu kada dolazi do smanjenja intenziteta saobraćaja. U nastavku su prikazana zaključna razmatranja za rezultate merenja nivoa buke za januar 2022. godine za sva četiri merna mesta na teritoriji opštine Inđija.

MM1 - Gradski bazen - Novosadski put bb

Na ovom mernom mestu najveći uticaj na nivo buke ima buka saobraćaja. Merno mesto se nalazi na parking, u neposrednoj blizini kapije gradskog bazena. Samo merno mesto je na izlazu iz grada, pored regionalne saobraćajnice Novosadski put. Saobraćajnica je dvosmerna, sa ukupno dve saobraćajne trake, sa visokim intenzitetom saobraćaja. U blizini mernog mesta nalaze se još i sportska hala, zoološki vrt, jezero i ugostiteljski objekti. Nivo buke na ovom mernom mestu opada tek u noćnom periodu kada dolazi do smanjenja intenziteta saobraćaja.

MM2 - Zgrada Opštinske uprave Inđija - Cara Dušana 1

Najveći uticaj na nivo buke na ovom mernom mestu ima buka saobraćaja. Merno mesto se nalazi u administrativnoj i trgovačkoj zoni sa školskim objektima, stambenim objektima, ugostiteljskim i trgovačkim objektima, kao i opštinskom upravom. Merno mesto je u samom gradskom centru na raskrsnici glavnih

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

saobraćajnica Novosadski put, Cara Dušana i Kralja Petra I Karađorđevića. Sve tri saobraćajnice su dvosmerne, sa po tri saobraćajne trake, uz primetan visok intenzitet saobraćaja, koji je regulisan semaforima. Nivo buke na ovom mernom mestu opada tek u noćnom periodu kada dolazi do smanjenja intenziteta saobraćaja.

MM3 - Osnovna škola Jovan Popović - Kralja Petra I Karađorđevića bb

Najveći uticaj na nivo buke na ovom mernom mestu ima buka saobraćaja. Merno mesto se nalazi pored raskrsnice ulica Kralja Petra I Karađorđevića i Mladena Stojanovića, koje su dvosmerne, sa po ukupno dve saobraćajne trake, uz primetan visok intenzitet saobraćaja, koji je regulisan semaforima. Iza mernog mesta se nalazi park, iza koga je Osnovna škola "Jovan Popović". Prekoputa mernog mesta se nalaze stambeni i trgovački objekti. Nivo buke opada tek u noćnom periodu kada dolazi do smanjenja intenziteta saobraćaja.

MM4 - Raskrsnica između ulica Maršala Birjuzova i Dunavska

Najveći uticaj na nivo buke na ovom mernom mestu ima buka saobraćaja. Merno mesto se nalazi pored raskrsnice ulica Maršala Birjuzova i Dunavska, koje su dvosmerne, sa po ukupno dve kolovozne trake. Saobraćaj kroz ove ulice je visokog intenziteta u odnosu na širinu saobraćajnice. U blizini mernog mesta nalazi se višespratni stambeni objekat sa parkingom, a u samoj okolini mernog mesta su još prizemni stambeni objekti, trgovački i ugostiteljski objekti. Nivo buke opada tek u noćnom periodu kada dolazi do smanjenja intenziteta saobraćaja.

| | | |
|--|-------------------------------------|-------|
| Ispitivanje izvršio | Mladen Gavrilović, dipl.inž.maš. | _____ |
| Ispitivanje verifikovao | Aleksandar Nikolić, master inž.zzs. | _____ |
| Tehnički rukovodilac laboratorije | Vladimir Stjepanović, dipl. hem. | _____ |

Novi Sad, februar 2022. godine

| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIЈА | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

8. PRILOG



Акредитационо тело Србије **01952**
Accreditation Body of Serbia

Београд
Belgrade

додељује
awards

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ
Accreditation Certificate

којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености
confirming that Conformity Assessment Body

Институт ВАТРОГАС ДОО Нови Сад
Сектор испитивања и контроле
Служба Лабораторија
Нови Сад

акредитациони број
accreditation number

01-173

задовољава захтеве стандарда
fulfils the requirements of

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

те је компетентно за обављање послова испитивања
and is competent to perform testing activities

који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације
as specified in the valid Scope of Accreditation

Важеће издање Обима акредитације доступно је на интернет адреси: www.ats.rs
Valid Scope of Accreditation can be found at: www.ats.rs

Акредитација додељена

Date of issue

16.04.2021.

Акредитација важи до

Date of expiry

19.08.2023.



ВЛ ДИРЕКТОРА


проф. др. Ацо Јаникијевић

Acting Director

prof. Aco Janikijević, PhD

Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног споразума о признавању еквивалентности система акредитације Европске организације за акредитацију (EA MLA) и ILAC MRA споразума у овој области. / ATS is a signatory of the EA MLA and ILAC MRA in this field.

| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIЈА | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ | Акредитациони број/ <i>Accreditation No:</i> 01-173 | Ознака предмета/ <i>File Ref.</i> No.: 2-01-014 |
| | | Датум прве акредитације/ <i>Date of initial accreditation:</i> 22.12.2006. | Важи од/ <i>Valid from:</i> 16.04.2021. Заменила Обим од/ <i>Replaces Scope dated:</i> 20.08.2019. |

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

**Институт ВАТРОГАС ДОО Нови Сад
Сектор испитивања и контроле, Служба Лабораторија
Нови Сад, Булевар војводе Степе 66**

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2017

(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- физичка и хемијска испитивања ваздуха (ваздух радне средине, амбијентални ваздух, отпадни гас), земљишта и седимента и отпада / *physical and chemical testing of air (working environment, ambient air and stack emission), soil, sediments and waste;*
- физичка, хемијска и сензорска испитивања вода (површинска, подземна и отпадна вода) / *physical, chemical and sensory testing of water (surface water, groundwater and waste water);*
- физичка испитивања радне околине: осветљеност, хумане вибрације / *physical testing of working environment: lighting intensity, human vibration;*
- испитивања буке у радној и животној околини и испитивање акустике у грађевинарству / *testing of working and living environment noise level and testing of acoustics in building;*
- електромагнетна компатибилност / *electromagnetic compatibility;*
- испитивања у области термотехнике / *thermal engineering testing;*
- узорковање отпадног гаса, амбијенталног ваздуха, вода, земљишта и отпада / *sampling of air (ambient air and stack emission), water, soil, sediments and waste.*

| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIЈА | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



Акредитациони број/
Accreditation No 01-173

Важи од/Valid from: 16.04.2021.

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 20.08.2019.

| Место испитивања: на терену Акустичка испитивања и испитивања буке | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|---|
| Р. Б. | Предмет испитивања материјал / производ | Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) | Опсег мерења (где је примењиво) | Референтни документ |
| 1. | Радна околина | Одређивање изложености буци у радној околини | (20 - 120) dB | SRPS EN ISO 9612:2016 осим т. 11 |
| 2. | Животна средина | Мерење нивоа буке у животној средини | (20 - 120) dB | SRPS ISO 1996-1:2019 SRPS ISO 1996-2:2019 |
| 3. | Грађевински објекти, грађевински елементи и конструкције | Теренска мерења изолације од ваздушног звука | (20 - 80) dB | SRPS EN ISO 16283-1:2016 SRPS EN ISO 16283-1:2016 /A1:2018 SRPS EN ISO 717-1:2015 |
| | | Теренска мерења изолације од звука удара | (20 - 80) dB | SRPS EN ISO 16283-2:2019 SRPS EN ISO 717-2:2015 |
| | | Теренска мерења изолације од ваздушног звука фасада | (20 - 80) dB | SRPS EN ISO 16283-3:2017 SRPS EN ISO 717-1:2015 |
| | | Мерење акустичких параметара у просторији – Део 2: Време реверберације у обичним просторијама | (0,1 - 20) s | SRPS EN ISO 3382-2:2010 |

| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIЈА | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-01-03167/2021-03
Датум: 17.12.2021. године
Београд

На основу чл. 25. Закона о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021), чл. 136. и 141. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), чл. 6. став 1. и 39. став 1. тачка 4) Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), као и чл. 23. став 2. и 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), решавајући по захтеву Института ВАТРОГАС д.о.о, Булевар војводе Степе 66, 21000 Нови Сад, Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић по овлашћењу бр. 021-01-13/1/2021-09 од 22.07.2021. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

1. **УТВРЂУЈЕ СЕ** да Институт ВАТРОГАС д.о.о, Булевар војводе Степе 66, 21000 Нови Сад, **испуњава прописане услове да врши мерење буке у животној средини.**
2. **ОВЛАШЋУЈУ СЕ:**
 1. мр Зоран Николић, дипл.инж.заштите на раду,
 2. Јаворка Николић, дипл. инж.заштите на раду,
 3. мр Ружица Цветковић, дипл. инжењер технологије,
 4. Александар Николић, мастер заштите животне средине,
 5. Младен Гавриловић, мастер инжењер машинства,

запослени у Институту ВАТРОГАС д.о.о, Булевар војводе Степе 66, 21000 Нови Сад, да врше мерења из тачке 1. диспозитива решења.

3. Ово решење важи четири године.

Образложење

Институт ВАТРОГАС д.о.о, Булевар војводе Степе 66, 21000 Нови Сад, поднео је захтев Министарству заштите животне средине за овлашћивање организације за мерење буке у животној средини.

На основу захтева, приложене документације (Уверење о исправности мерила, документација о лицима за која се тражи овлашћење за мерење буке у животној средини, Извештај о мерењу буке у животној средини, Сертификат о акредитацији број 01-173 од 16.04.2021. год. и Записник од 17.12.2021. године), утврђено је да Институт ВАТРОГАС д.о.о, Булевар војводе Степе 66, 21000 Нови Сад, испуњава услове да врши мерење буке у животној средини, а на основу члана 5. Правилника о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке ("Службени гласник РС", бр. 72/2010), како је решено у диспозитиву.


У складу са чланом 25. став 7. Закона о заштити од буке у животној средини утврђено је да решење важи четири године.

Поука о правном леку:

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања решења.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Александар Дујановић

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |




UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 6530/21

| | |
|---------------------|---|
| Naziv merila: | Fonometar |
| Proizvođač: | Bruel & Kjaer, Danska |
| Tip: | 2250 |
| Serijski broj: | 2479722 |
| Imalac merila: | INSTITUT VATROGAS D.O.O. Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad |
| Broj zahteva: | 41-1293 od 9.2.2021. |
| Datum etaloniranja: | 20.5.2021. |
| Sadržaj: | Ukupno 9 strana |
| Napomena: | Sastavni deo fonometra je mikrofoni tip 4189, proizvođača Bruel & Kjaer, Danska, s.br. 2676781 |

U Beogradu, 24.5.2021.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
Rukovodilac,

Dr. Aleksandar Milenković, dipl.inž.

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | INSTITUT IMS AD BEOGRAD |  |  |
| Institut za ispitivanje materijala ad Centar za materijale Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43 Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije Beograd, Viktora Igaa 7 tel: (011) 369-16-69 fax: (011) 369-27-72, 369-27-82 e-mail: office@institutims.rs www.institutims.rs | | INSTITUT VATROGAS DOO Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 66 Broj <u>21-222-1/6</u> <u>17.11.2021.</u> god. | |

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 6532/21


| | |
|-----------------------------------|--|
| Naziv merila: | Memi mikrofon 1/2" |
| Proizvođač: | Bruel & Kjaer, Danska |
| Tip: | 4189 |
| Serijski broj: | 2676781 |
| Naručilac / Imalac merila: | INSTITUT VATROGAS D.O.O. Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad |
| Broj zahteva: | 41-1293 od 9.2.2021. |
| Datum etaloniranja: | 20.5.2021. |
| Sadržaj: | Ukupno 3 strane. |

U Beogradu, 24.5.2021.


Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
Rukovodilac,


mr Aleksandar Milenković, dipl.inž.


| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



ATC
02-016
LABORATORIJA
ZA ETALONIRANJE
ISO/IEC 17025



Institut za ispitivanje materijala ad
Centar za materijale
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, Viktora Igasa 7
tel: (011) 369-15-69
fax: (011) 369-27-72, 369-27-02
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs


INSTITUT VATROGAS DOO
Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 66
Brj. 21-222-1/5
17. 11. 2021. god.

UVERENJE O ETALONIRANJU


br. 6531/21

| | |
|----------------------------|---|
| Naziv merila: | Oktavni (1/1) i terčni (1/3) filter |
| Proizvođač: | Bruel & Kjaer, Danska |
| Tip: | 2250: ANALIZATOR FREKVENCIJA |
| Serijski broj: | 2479722 |
| Imalac merila: | INSTITUT VATROGAS D.O.O. Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad |
| Broj zahteva: | 41-1293 od 9.2.2021. |
| Datum etaloniranja: | 20.5.2021. |
| Sadržaj: | Ukupno 6 strana |
| Napomena: | Filteri su sastavni deo fonometra tip 2250, proizvođača Bruel & Kjaer, Danska, s.br. 2479722 |

U Beogradu, 24.5.2021.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
Rukovodilac,

mr Aleksandar Milenković, dipl.inž.

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |




UVERENJE O ETALONIRANJU



br. 6355/20

| | |
|----------------------------|--|
| Naziv merila: | Fonometar |
| Proizvođač: | RION, Japan |
| Tip: | NL-52 |
| Serijski broj: | 00887208 |
| Imalac merila: | INSTITUT VATROGAS, D.O.O. Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad |
| Broj zahteva: | 41-12810 od 27.10.2020. |
| Datum etaloniranja: | 14.12.2020. |
| Sadržaj: | Ukupno 9 strana |
| Napomena: | Sastavni deo fonometra je mikrofoni tip UC-59, proizvođača RION, Japan, s.br. 13123 |

U Beogradu, 16.12.2020.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
 Rukovodilac,

 mr. Aleksandar Milerković, dipl. inž.

| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
|  | INSTITUT IMS AD BEOGRAD |  |  |
| Институт за испитивање материјала ад Сентар за материјале Београд, Булевар војводе Степе 66 Метролошка лабораторија за акустику и вибрације Београд, Вилина Југа 7 тел: (011) 399 15-80 fax: (011) 399 27-72, 269 27-82 e-mail: atc@institutims.rs www.institutims.rs | | INSTITUT VATROGAS D.O.O. Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 66 Broj: <u>21-222-3/3</u> <u>16.03.2021. god.</u> | |

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 6357/20




| | |
|-----------------------------------|---|
| Naziv merila: | Merni mikrofon 1/2" |
| Proizvođač: | RION, Japan |
| Tip: | UC-59 |
| Serijski broj: | 13123 |
| Naručilac / Imalac merila: | INSTITUT VATROGAS, D.O.O. Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad |
| Broj zahteva: | 41-12810 od 27.10.2020. |
| Datum etaloniranja: | 14.12.2020. |
| Sadržaj: | Ukupno 3 strane. |

U Beogradu, 16.12.2020.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije.
Rukovodilac,


mr. Aleksandar Milenković, dipl.inž.

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |


| | | |
|---|---|---|
|  INSTITUT IMS AD BEOGRAD |  ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ ISO/IEC 17025 |  |
| Institut za ispitivanje materijala ad Center za materijale Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43 Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije Beograd, Viktora Igasa 7 tel: (011) 369-15-59 fax: (011) 369-27-72, 369-27-82 e-mail: ofis@institutims.rs www.institutims.rs | INSTITUT VATROGAS D.O.O. Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 66 Broj: <u>21-222-1/7</u> <u>17.05.2021.</u> god. | |

UVERENJE O ETALONIRANJU




br. 6533/21

| | |
|-----------------------------------|--|
| Naziv merila: | Kalibrator zvuka |
| Proizvođač: | Bruel & Kjaer, Danska |
| Tip: | 4231 |
| Serijski broj: | 2686615 |
| Naručilac / Imalac merila: | INSTITUT VATROGAS D.O.O. Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad |
| Broj zahteva: | 41-5812 od 18.5.2021. |
| Datum etaloniranja: | 20.5.2021. |
| Sadržaj: | Ukupno 3 strane. |

U Beogradu, 24.5.2021.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
Rukovodilac,

mr Aleksandar Milenković, dipl.Inž.

| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |


| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
|  | INSTITUT IMS AD BEOGRAD |  |  |
| Institut za ispitivanje materijala ad Center za materijale Beograd, Bulevar vojvode Stepe 43 Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije Beograd, Viktora Igusa 7 Tel: (011) 388-15-58 fax: (011) 388-21-73, 388-21-82 e-mail: info@iims.rs ; izms.rs www: iims.rs | | INSTITUT VATROGAS DOO Novi Sad, Bulevar vojvode Stepe 66 Biu: <u>01-203-612</u> <u>16.03.2021. god.</u> | |

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 6356/20

| | |
|----------------------------|---|
| Naziv merila: | Oktavni (1/1) i terčni (1/3) filter |
| Proizvođač: | RIOM, Japan |
| Tip: | NX-42RT |
| Serijski broj: | 17080011 |
| Inalac merila: | INSTITUT VATROGAS, D.O.O. Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad |
| Broj zahteva: | 41-12810 od 27.10.2020. |
| Datum etaloniranja: | 14.12.2020. |
| Sadržaj: | Ukupno 8 strana. |
| Napomena: | Etalonirani filteri su integrisani deo fonometra tip NI-52, proizvođača RIOM, Japan, s.br. 00887208 |

U Beogradu 16.12.2020.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
Rukovodilac,

mr Aleksandar Milenković, dipl. inž.

| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIJA | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

Универзитет у Београду
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Институт за физику,
Катедра за примењену
физику и метрологију,
Лабораторија за метрологију
Студентски трг 12, 11000 Београд
Тел. 011 7158 161, Факс 011 3282 619
ПИБ 100039173, Мат. бр. 07048190



University of Belgrade
FACULTY OF PHYSICS
Institute of Physics,
Department for Applied
Physics and Metrology,
Laboratory for Metrology
Studentski trg 12, 11000 Belgrade
Phone +381 11 7158 161, Fax +381 11 3282 619
www.ff.bg.ac.rs, miras@ff.bg.ac.rs



INSTITUT VATROGAS DOO
Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 66
Број 21-408-2/4
26.05.2021. год.

УВЕРЕЊЕ О ЕТАЛОНИРАЊУ

Број уверења: 1446/2021

Укупан број страна: 3

Назив: **Хигрометар за мерење релативне влажности ваздуха и дигитални термометар**

Произвођач: **Delta-T**

Тип: **WSGP1 D034B**

Серијски број: **H4310**

Место еталонирања: **Лабораторија за метрологију Физичког факултета**

Датум еталонирања: **24.05.2021. године**

Уверење издато: **24.05.2021. године**

Подносилац захтева: **Институт Ватрогас д.о.о
Војводе Степе 66, 21000 Нови Сад**

Корисник уређаја: **Институт Ватрогас д.о.о
Војводе Степе 66, 21000 Нови Сад**

МЕРЕЊЕ ИЗВРШИО

Зоран Бокор




проф. др Иван Белча

РУКОВОДИЛАЦ

проф. др Иван Белча



| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIЈА | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



INSTITUT VATROGAS DOO
Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 66
Број 20-177-4/G
RG-41 2020. год.



Уверење о еталонирању
Calibration certificate

22258 v 0077

| | |
|--|---|
| Еталонирано у: Place of calibration | "Laboratorija" д.о.о., Калибрациона лабораторија, Београд |
| Корисник: Customer | Институт "Vatrogas" д.о.о., Булевар Војводе Степе 66, 21000 Нови Сад |
| Произвођач: Manufacturer | "testo" |
| Мерило: Unit under test | Дигитални анемометар |
| Тип: Type | 435-2, hot wire, Onceг (0 до 20) m/s, $\Delta v_{rel} = 0,01$ m/s |
| Каталожни број: Part no. | 0560 4352 (уређај), 0635 1535 (сонда) |
| Серијски број: Serial no. | 01203403/604 (уређај), 10384323(сонда) |
| Идентификациони број: Identification no. | 077 (уређај) |
| Број понуде: Order no. | RN012001115 |
| Датум еталонирања: Date of calibration | 10.11.2020. |
| Датум издавања: Issue date | 10.11.2020. |
| Метода еталонирања: Calibration method | Према документу ISO 17713-1: 2007 According to document ISO 17713-1: 2007 |
| Услови околнине: Environmental conditions | $t = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$ $RV = (40 \pm 25) \%$ $p_{atm} = 1010,8 \text{ hPa}$ |
| Следљивост: Traceability | "testo" 0560 0480, sn 61003821, резултати мерења имају следљивост до SI јединице преко акредитоване лабораторије Testo Industrial Services (S22860, 03.03.2020.) "testo" 0635 1050 sn 03211029, резултати мерења имају следљивост до SI јединице преко акредитоване лабораторије Testo Industrial Services (S22860, 03.03.2020.) "testo" 0560 5213, sn 60732795, резултати мерења имају следљивост до SI јединице преко акредитоване лабораторије Testo Industrial Services (S22861, 03.03.2020.) "testo" 0635 2145, резултати мерења имају следљивост до SI јединице преко акредитоване лабораторије Testo Industrial Services (S22861, 03.03.2020.) "testo" 511, sn 39112929/511, резултати мерења имају следљивост до SI јединице преко акредитоване лабораторије 02-060 (923-1-1/19-267/1 од 04.10.2019.) "testo" 0635 1535, sn 10321296 резултати мерења имају следљивост до SI јединице преко акредитоване лабораторије 02-027 (t/RH е I-45/19, од 14.06.2019.) |

Мерење извршио
Calibration done by


Радовановић Милош



Одговорно лице
Person responsible


Еремија Слободан

Ово Уверење о еталонирању сме се умножавати искључиво као целина. This Calibration certificate may be reproduced solely as a whole document.
Уверење о еталонирању без потписа и печата није важеће. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

0-7.8.01

Страна Page 1/2

LABORATORIЈА д.о.о., Beogradска 186, Vрчин
Lokacija Kalibracione laboratorije: Slavka Ćuruvlije 47 A3, Beograd

tel: (+381) 11 630-1576
fax: (+381) 11 4112-171

www.testors
e-mail: office@testors

| | | |
|---|---|--|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIЈА | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |



INSTITUT VATROGAS DOO
Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 66
Broj: 20-977-4/5
16. 11. 2020. god.




Уверење о еталонирању
Calibration certificate

22258 t/RH 1571

| | |
|---|---|
| Еталонирано у: Place of calibration: | "Laboratorija" д.о.о., Калибрациона лабораторија, Београд |
| Корисник: Customer | Институт "Vatrogas" д.о.о., Булевар Војводе Степе 66, 21000 Нови Сад |
| Произвођач: Manufacturer | "testo" |
| Мерило: Unit under test | Дигитални термохигроанемометар |
| Тип: Type | 435-2, Опсег (-20 до 70) °C, (0 до 100) %RH, $\Delta t_{\text{rez}} = 0,1$ °C $\Delta RH_{\text{rez}} = 0,1$ %RH |
| Каталогски број: Part no. | 0560 4352 (уређај), 0635 1535 (сонда) |
| Серијски број: Serial no. | 01203403/604 (уређај), 10384323(сонда) |
| Идентификациони број: Identification no. | 077 (уређај) |
| Број понуде: Order no. | RN012001115 |
| Датум еталонирања: Date of calibration | 10.11.2020. |
| Датум издавања: Issue date | 10.11.2020. |
| Метода еталонирања: Calibration method | Према документу NPL Guide 103:1996, DAkkS-DKD-R5-1:2018 <i>According to document NPL Guide 103:1996, DAkkS-DKD-R5-1:2018</i> |
| Услови околине: Environmental conditions | $t = (23 \pm 2)$ °C $RV = (40 \pm 20)$ % |
| Следљивост: Traceability | "testo" 400, sn 01548619/806, резултати мерења имају следивост до SI јединице преко акредитоване лабораторије 02-027 (F51465, 11.03.2020., t e 4-4-1/20, 29.02.2020.) "testo" 0636 9741, sn 20162593/805, резултати мерења имају следивост до SI јединице преко акредитоване лабораторије Testo Industrial Services (F51465, 11.03.2020.) "testo" 0628 0016, sn 10225870, резултати мерења имају следивост до SI јединице преко акредитоване лабораторије 02-027 (t e 4-4-1/20, 29.02.2020.) "testo" Saveris 2H1, sn 0045883643-0516, резултати мерења имају следивост до SI јединице преко акредитоване лабораторије 02-027 (t/RH e II-1-129/19, 11.04.2019.) |

Мерење извршио
Calibration done by



Цветковић Драгана



Одговорно лице
Person responsible



Еремија мр Слободан

Ово Уверење о еталонирању сме се умножавати искључиво као целина. This Calibration certificate may be reproduced solely as a whole document.
Уверење о еталонирању без потписа и печата није важеће. Calibration certificates without signature and seal are not valid.




0-7.8.01

Страна Page 1/2

LABORATORIЈА д.о.о., Београдска 186, Врћин
Локација Калибрационе лабораторије: Славка Чурувије 47 А3, Београд

tel : (+381) 11 630-1576 www.testo.rs
fax : (+381) 11 4112-171 e-mail: office@testors

| | | |
|---|---|---|
|  | BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  ATC 01-173 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025 |
| | LABORATORIЈА | |
| | Bulevar vojvode Stepe 66, NOVI SAD 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs | |

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|---|
| ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“ <i>Лабораторија за меромеханику и енергетику</i> П.П. 522, 11001 Београд, Србија Телефон: (011) 3408-250, 3408-352; Факс: (011) 645 3670; Е-mail: rc@vin.bg.ac.rs | | INSTITUT VATROGAS DOO Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 66 Број <u>18-41-1/4</u> <u>08.05.2018.</u> год. | |  |
| УВЕРЕЊЕ О ЕТАЛОНИРАЊУ <i>Calibration Certificate</i> | | Број: 50/18 <i>Cert. no.</i> | Страна 1/2 <i>Page No.</i> | |
| ПОДАЦИ О МЕРИЛУ (Measurement device data) | | | | |
| Назив мерила (<i>Device name</i>): | | претварач апсолутног притиска | | |
| Произвођач (<i>Manufacturer</i>): | | TESTO | | |
| Серијски број (<i>Serial number</i>): | | 39104465/005 | | |
| Опсег (<i>Range</i>): | | (300...1100) mbar | | |
| Класа тачности (<i>Accuracy class</i>): | | / | | |
| Најмањи подеоак (<i>Resolution</i>): | | 0.1 mbar | | |
| ПОДАЦИ О ЕТАЛОНИРАЊУ (Calibration process data) | | | | |
| Еталон: <i>Calibrator</i> | Тип (<i>Type</i>): | РАА-33Х/80794 | | |
| | Опсег (<i>Range</i>): | (0...1.1) bar | | |
| | Произвођач (<i>Manufacturer</i>): | KELLER, Швајцарска | | |
| | Серијски број (<i>Serial Number</i>): | 135816 | | |
| Следљивост (<i>Traceability</i>): | | IMT-LMT-10-2018; IMT, Словенија | | |
| Место еталонирања (<i>Place of Calibration</i>): | | Институт ВИНЧА | | |
| Метода еталонирања (<i>Calibration procedure</i>): | | Поређење са еталоном притиска | | |
| Ознака методе (<i>Identification of calibration procedure</i>): | | DKD-R 6-1; Упутство за еталонирање МЛП.03. | | |
| Коришћени флуид (<i>Medium used</i>): | | ваздух | | |
| Услови околине (<i>Environmental conditions</i>): | | Температура еталонирања (25.4±1) °C Барометарски притисак (99.94±0.3) kPa Релативна влажност ваздуха (50.5±10)% | | |
| Датум еталонирања (<i>Date of calibration</i>): | | 4.5.2018.г. | | |
| Умножавање целокупног уверења је дозвољено. Делови уверења се могу умножити само уз писмено одобрење МЛП. <i>Reproduction of the complete certificate is allowed. Parts of the certificate may only be reproduced with written approval of the MLP.</i> | | | | |
| | | Руководилац МЛП  др Валентина Турањанин, дипл.инж.маш. | | |
| | |  | | |